

534935D



Instruction sheet

SWITCH REF.




22003000 / 22003001
22003002 / 22003003
22003004 / 22003005
22003006 / 22003008
22003009

SIRCO M16 to CD63

SIRCO M63 to CD100



ref.22993409




SWITCH

Position

22003000 - 22003001 - 22003002 - 22003003
22003004 - 22003005 - 22003006 - 22003008
22003009

22003000 + 22001000 / 22003001 + 22001001
22003002 + 22001002 / 22003003 + 22001003
22003004 + 22001004 / 22003005 + 22001005
22003006 + 22001006 / 22003008 + 22001008
22003009 + 22001009



▲ DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers with the original equipment cover. Do not use any other type of cover. Do not use any other type of cover.

TENSION DANGEREUSE L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Siempre desenergice el equipo antes de trabajar en él. Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión apropiado para confirmar que no hay energía. Reemplace todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. El cumplimiento de estas precauciones podría causar la muerte o lesiones serias.