

PICTURE/ABBILDEN/FIGURA/FIGURE/RYSUNEK

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
REAL TIME VALUES (U, I) ECHTZEITWERTE (U, I) VALORI ISTANTANEI (U, I) VAL. INSTANTANEES (U, I) WARTOSCI W CZASIE RZECZYWISTYM (U, I)		PARTIAL/BAL. COUNTERS TEIL-/BALANZIERER CONTATORI PARZIALI/BILANCIO COMPTEURS PARTIEL/BALANCE CZĘŚCOWY/BAL. LICZNIK	
1		5	
REALTIME VALUES (P, L, PF, MAXIMO) ECHTZEITWERTE (P, L, PF, MAXIMO) VALORI ISTANTANEI (P, L, PF, MAXIMO) VAL. INSTANTANEES (P, L, PF, MAXIMO) WARTOSCI W CZASIE RZECZYWISTYM (P, L, PF, MAXIMO)		MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA	
2		6	
REALTIME VALUES (P, Q, S) ECHTZEITWERTE (P, Q, S) VALORI ISTANTANEI (P, Q, S) VAL. INSTANTANEES (P, Q, S) WARTOSCI W CZASIE RZECZYWISTYM (P, Q, S)		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
3		7	
TOTAL COUNTERS GESAMTZÄHLER CONTATORI TOTALI COMPTEURS TOTALS LICZNIKI WARTOSCI CAŁKOWITYCH		DEVICE INFO GERÄTEINFO INFO DISPOSITIVO INFO APPAREIL INFORMACJE O URZĄDZENIU	
4		8	

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
ENTER PASSWORD PASSWORT EINGEBEN INSERIRE PASSWORD ENTRER LE MOT DE PASSE WPROWADZENIE HASŁA		[3,4,3, 3.3,2, 2.3,2, 1,2,1] WIRING DIAGRAM SCHEMATA CABLAGGIO MODALITÀ D'INSERIMENTO MODE DE RACCORDEMENT SCHAKŁOWANIE KABLOWE	
MODBUS ADDRESS MODBUS ADRESSE INDIRIZZO MODBUS ADRESSE MODBUS ADRES MODBUS		[140, 250, 630, 1000A] CT PRIMARY IW PRIMÄR PRIMARIO TA PRIMAIRE TC STRONA PRWIERNIWA PRZESŁANKA PRĄDOWEGO	
COMMUNICATION SPEED KOMUNIKATIONSCHWINDIGKEIT VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE VITESSE DE COMMUNICATION SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI		[FWD, REV] I1 CURRENT DIRECTION I1 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I1 SENS COURANT I1 KIERUNEK PRĄDU I1	
[none, odd, even] PARITY BIT PARITÄTSBIT BIT DE PARITÉ BIT PARZYSTOŚCI		[FWD, REV] I2 CURRENT DIRECTION I2 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I2 SENS COURANT I2 KIERUNEK PRĄDU I2	
[1,2] STOP BIT STOPBIT BIT DI STOP BIT D'ARRÊT STOP BIT		[FWD, REV] I3 CURRENT DIRECTION I3 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I3 SENS COURANT I3 KIERUNEK PRĄDU I3	
[5, 8, 10, 15, 20, 30, 40min] DMD INTEGRATION TIME DMD-INTEGRATIONSZEIT TEMPO DI INTEGRAZIONE DMD TEMPS D'INTEGRATION DMD CZAS CAŁKOWANIA DMD		CT pages programmable for CH1, CH2, CH3, CH4 CT-Seiten programmierbar für CH1, CH2, CH3, CH4 Pagine CT programmabili per CH1, CH2, CH3, CH4 Pages CT programmables pour CH1, CH2, CH3, CH4 Strony programowalnych przekładników prądowych dla kanałów CH1, CH2, CH3, CH4	
RESET MAX DMD VALUES MAX DMD-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MAX DMD REINTEILAREN VALERS MAX DMD RESTOWANIE MAK. WARTOSCI DMD		WARNING: Metrolgical setup requires specific password, please read SETUP PAGES chapter for more details. ACHTUNG: Für die messtechnische Einrichtung ist ein spezielles Passwort erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „SETUP-SEITEN“. ATTENZIONE: la configurazione metrologica richiede una password specifica, leggere il capitolo PAGINE DI CONFIGURAZIONE per maggiori dettagli. ATTENTION: La configuration metrologique nécessite un mot de passe spécifique, veuillez lire le chapitre PAGES DE CONFIGURATION pour plus de détails. OSTRZEŻENIE: Konfiguracja metrologiczna wymaga podania określonego hasła, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale STRONY SETUP (KONFIGURACJA).	
RESET ALL PARTIAL COUNTERS ALLE TEILZÄHLER ZURÜCKSETZEN AZZERARE TUTTI I CONT. PARZIALI REINTEILAREN COMP. PARTIELS RESTOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW CZĘŚCOWYCH		[FWD, REV] I4 CURRENT DIRECTION I4 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I4 SENS COURANT I4 KIERUNEK PRĄDU I4	
RESET MIN/MAX VALUES MIN/MAX-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MIN/MAX REINTEILAREN VALERS MIN/MAX RESTOWANIE WARTOSCI MIN./MAKS.		[FWD, REV] I5 CURRENT DIRECTION I5 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I5 SENS COURANT I5 KIERUNEK PRĄDU I5	
SET PASSWORD PASSWORT FESTLEGEN IMPOSTARE IL PASSOWORD DEFINIR LE MOT DE PASSE USTAWIENIE HASŁA		[FWD, REV] I6 CURRENT DIRECTION I6 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I6 SENS COURANT I6 KIERUNEK PRĄDU I6	
ACCESS TO METROLOGICAL SETUP ZUGANG ZU DEN HAUPTZEITSTELLUNGEN ACCESSO A PROGRAM. METROL. ACCES A PROGRAM. METROLOG. KONFIGURACJA METROLOGICZNA		[FWD, REV] I7 CURRENT DIRECTION I7 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I7 SENS COURANT I7 KIERUNEK PRĄDU I7	

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
ENTER PASSWORD PASSWORT EINGEBEN INSERIRE PASSWORD ENTRER LE MOT DE PASSE WPROWADZENIE HASŁA		[3,4,3, 3.3,2, 2.3,2, 1,2,1] WIRING DIAGRAM SCHEMATA CABLAGGIO MODALITÀ D'INSERIMENTO MODE DE RACCORDEMENT SCHAKŁOWANIE KABLOWE	
MODBUS ADDRESS MODBUS ADRESSE INDIRIZZO MODBUS ADRESSE MODBUS ADRES MODBUS		[140, 250, 630, 1000A] CT PRIMARY IW PRIMÄR PRIMARIO TA PRIMAIRE TC STRONA PRWIERNIWA PRZESŁANKA PRĄDOWEGO	
COMMUNICATION SPEED KOMUNIKATIONSCHWINDIGKEIT VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE VITESSE DE COMMUNICATION SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI		[FWD, REV] I1 CURRENT DIRECTION I1 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I1 SENS COURANT I1 KIERUNEK PRĄDU I1	
[none, odd, even] PARITY BIT PARITÄTSBIT BIT DE PARITÉ BIT PARZYSTOŚCI		[FWD, REV] I2 CURRENT DIRECTION I2 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I2 SENS COURANT I2 KIERUNEK PRĄDU I2	
[1,2] STOP BIT STOPBIT BIT DI STOP BIT D'ARRÊT STOP BIT		[FWD, REV] I3 CURRENT DIRECTION I3 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I3 SENS COURANT I3 KIERUNEK PRĄDU I3	
[5, 8, 10, 15, 20, 30, 40min] DMD INTEGRATION TIME DMD-INTEGRATIONSZEIT TEMPO DI INTEGRAZIONE DMD TEMPS D'INTEGRATION DMD CZAS CAŁKOWANIA DMD		CT pages programmable for CH1, CH2, CH3, CH4 CT-Seiten programmierbar für CH1, CH2, CH3, CH4 Pagine CT programmabili per CH1, CH2, CH3, CH4 Pages CT programmables pour CH1, CH2, CH3, CH4 Strony programowalnych przekładników prądowych dla kanałów CH1, CH2, CH3, CH4	
RESET MAX DMD VALUES MAX DMD-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MAX DMD REINTEILAREN VALERS MAX DMD RESTOWANIE MAK. WARTOSCI DMD		WARNING: Metrolgical setup requires specific password, please read SETUP PAGES chapter for more details. ACHTUNG: Für die messtechnische Einrichtung ist ein spezielles Passwort erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „SETUP-SEITEN“. ATTENZIONE: la configurazione metrologica richiede una password specifica, leggere il capitolo PAGINE DI CONFIGURAZIONE per maggiori dettagli. ATTENTION: La configuration metrologique nécessite un mot de passe spécifique, veuillez lire le chapitre PAGES DE CONFIGURATION pour plus de détails. OSTRZEŻENIE: Konfiguracja metrologiczna wymaga podania określonego hasła, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale STRONY SETUP (KONFIGURACJA).	
RESET ALL PARTIAL COUNTERS ALLE TEILZÄHLER ZURÜCKSETZEN AZZERARE TUTTI I CONT. PARZIALI REINTEILAREN COMP. PARTIELS RESTOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW CZĘŚCOWYCH		[FWD, REV] I4 CURRENT DIRECTION I4 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I4 SENS COURANT I4 KIERUNEK PRĄDU I4	
RESET MIN/MAX VALUES MIN/MAX-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MIN/MAX REINTEILAREN VALERS MIN/MAX RESTOWANIE WARTOSCI MIN./MAKS.		[FWD, REV] I5 CURRENT DIRECTION I5 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I5 SENS COURANT I5 KIERUNEK PRĄDU I5	
SET PASSWORD PASSWORT FESTLEGEN IMPOSTARE IL PASSOWORD DEFINIR LE MOT DE PASSE USTAWIENIE HASŁA		[FWD, REV] I6 CURRENT DIRECTION I6 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I6 SENS COURANT I6 KIERUNEK PRĄDU I6	
ACCESS TO METROLOGICAL SETUP ZUGANG ZU DEN HAUPTZEITSTELLUNGEN ACCESSO A PROGRAM. METROL. ACCES A PROGRAM. METROLOG. KONFIGURACJA METROLOGICZNA		[FWD, REV] I7 CURRENT DIRECTION I7 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I7 SENS COURANT I7 KIERUNEK PRĄDU I7	

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
ENTER PASSWORD PASSWORT EINGEBEN INSERIRE PASSWORD ENTRER LE MOT DE PASSE WPROWADZENIE HASŁA		[3,4,3, 3.3,2, 2.3,2, 1,2,1] WIRING DIAGRAM SCHEMATA CABLAGGIO MODALITÀ D'INSERIMENTO MODE DE RACCORDEMENT SCHAKŁOWANIE KABLOWE	
MODBUS ADDRESS MODBUS ADRESSE INDIRIZZO MODBUS ADRESSE MODBUS ADRES MODBUS		[140, 250, 630, 1000A] CT PRIMARY IW PRIMÄR PRIMARIO TA PRIMAIRE TC STRONA PRWIERNIWA PRZESŁANKA PRĄDOWEGO	
COMMUNICATION SPEED KOMUNIKATIONSCHWINDIGKEIT VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE VITESSE DE COMMUNICATION SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI		[FWD, REV] I1 CURRENT DIRECTION I1 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I1 SENS COURANT I1 KIERUNEK PRĄDU I1	
[none, odd, even] PARITY BIT PARITÄTSBIT BIT DE PARITÉ BIT PARZYSTOŚCI		[FWD, REV] I2 CURRENT DIRECTION I2 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I2 SENS COURANT I2 KIERUNEK PRĄDU I2	
[1,2] STOP BIT STOPBIT BIT DI STOP BIT D'ARRÊT STOP BIT		[FWD, REV] I3 CURRENT DIRECTION I3 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I3 SENS COURANT I3 KIERUNEK PRĄDU I3	
[5, 8, 10, 15, 20, 30, 40min] DMD INTEGRATION TIME DMD-INTEGRATIONSZEIT TEMPO DI INTEGRAZIONE DMD TEMPS D'INTEGRATION DMD CZAS CAŁKOWANIA DMD		CT pages programmable for CH1, CH2, CH3, CH4 CT-Seiten programmierbar für CH1, CH2, CH3, CH4 Pagine CT programmabili per CH1, CH2, CH3, CH4 Pages CT programmables pour CH1, CH2, CH3, CH4 Strony programowalnych przekładników prądowych dla kanałów CH1, CH2, CH3, CH4	
RESET MAX DMD VALUES MAX DMD-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MAX DMD REINTEILAREN VALERS MAX DMD RESTOWANIE MAK. WARTOSCI DMD		WARNING: Metrolgical setup requires specific password, please read SETUP PAGES chapter for more details. ACHTUNG: Für die messtechnische Einrichtung ist ein spezielles Passwort erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „SETUP-SEITEN“. ATTENZIONE: la configurazione metrologica richiede una password specifica, leggere il capitolo PAGINE DI CONFIGURAZIONE per maggiori dettagli. ATTENTION: La configuration metrologique nécessite un mot de passe spécifique, veuillez lire le chapitre PAGES DE CONFIGURATION pour plus de détails. OSTRZEŻENIE: Konfiguracja metrologiczna wymaga podania określonego hasła, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale STRONY SETUP (KONFIGURACJA).	
RESET ALL PARTIAL COUNTERS ALLE TEILZÄHLER ZURÜCKSETZEN AZZERARE TUTTI I CONT. PARZIALI REINTEILAREN COMP. PARTIELS RESTOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW CZĘŚCOWYCH		[FWD, REV] I4 CURRENT DIRECTION I4 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I4 SENS COURANT I4 KIERUNEK PRĄDU I4	
RESET MIN/MAX VALUES MIN/MAX-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MIN/MAX REINTEILAREN VALERS MIN/MAX RESTOWANIE WARTOSCI MIN./MAKS.		[FWD, REV] I5 CURRENT DIRECTION I5 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I5 SENS COURANT I5 KIERUNEK PRĄDU I5	
SET PASSWORD PASSWORT FESTLEGEN IMPOSTARE IL PASSOWORD DEFINIR LE MOT DE PASSE USTAWIENIE HASŁA		[FWD, REV] I6 CURRENT DIRECTION I6 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I6 SENS COURANT I6 KIERUNEK PRĄDU I6	
ACCESS TO METROLOGICAL SETUP ZUGANG ZU DEN HAUPTZEITSTELLUNGEN ACCESSO A PROGRAM. METROL. ACCES A PROGRAM. METROLOG. KONFIGURACJA METROLOGICZNA		[FWD, REV] I7 CURRENT DIRECTION I7 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I7 SENS COURANT I7 KIERUNEK PRĄDU I7	

EU declaration of conformity



COUNTIS P44-xQCT Resources

EN - MID MULTI-LOAD ENERGY METER

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
ENTER PASSWORD PASSWORT EINGEBEN INSERIRE PASSWORD ENTRER LE MOT DE PASSE WPROWADZENIE HASŁA		[3,4,3, 3.3,2, 2.3,2, 1,2,1] WIRING DIAGRAM SCHEMATA CABLAGGIO MODALITÀ D'INSERIMENTO MODE DE RACCORDEMENT SCHAKŁOWANIE KABLOWE	
MODBUS ADDRESS MODBUS ADRESSE INDIRIZZO MODBUS ADRESSE MODBUS ADRES MODBUS		[140, 250, 630, 1000A] CT PRIMARY IW PRIMÄR PRIMARIO TA PRIMAIRE TC STRONA PRWIERNIWA PRZESŁANKA PRĄDOWEGO	
COMMUNICATION SPEED KOMUNIKATIONSCHWINDIGKEIT VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE VITESSE DE COMMUNICATION SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI		[FWD, REV] I1 CURRENT DIRECTION I1 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I1 SENS COURANT I1 KIERUNEK PRĄDU I1	
[none, odd, even] PARITY BIT PARITÄTSBIT BIT DE PARITÉ BIT PARZYSTOŚCI		[FWD, REV] I2 CURRENT DIRECTION I2 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I2 SENS COURANT I2 KIERUNEK PRĄDU I2	
[1,2] STOP BIT STOPBIT BIT DI STOP BIT D'ARRÊT STOP BIT		[FWD, REV] I3 CURRENT DIRECTION I3 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I3 SENS COURANT I3 KIERUNEK PRĄDU I3	
[5, 8, 10, 15, 20, 30, 40min] DMD INTEGRATION TIME DMD-INTEGRATIONSZEIT TEMPO DI INTEGRAZIONE DMD TEMPS D'INTEGRATION DMD CZAS CAŁKOWANIA DMD		CT pages programmable for CH1, CH2, CH3, CH4 CT-Seiten programmierbar für CH1, CH2, CH3, CH4 Pagine CT programmabili per CH1, CH2, CH3, CH4 Pages CT programmables pour CH1, CH2, CH3, CH4 Strony programowalnych przekładników prądowych dla kanałów CH1, CH2, CH3, CH4	
RESET MAX DMD VALUES MAX DMD-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MAX DMD REINTEILAREN VALERS MAX DMD RESTOWANIE MAK. WARTOSCI DMD		WARNING: Metrolgical setup requires specific password, please read SETUP PAGES chapter for more details. ACHTUNG: Für die messtechnische Einrichtung ist ein spezielles Passwort erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „SETUP-SEITEN“. ATTENZIONE: la configurazione metrologica richiede una password specifica, leggere il capitolo PAGINE DI CONFIGURAZIONE per maggiori dettagli. ATTENTION: La configuration metrologique nécessite un mot de passe spécifique, veuillez lire le chapitre PAGES DE CONFIGURATION pour plus de détails. OSTRZEŻENIE: Konfiguracja metrologiczna wymaga podania określonego hasła, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale STRONY SETUP (KONFIGURACJA).	
RESET ALL PARTIAL COUNTERS ALLE TEILZÄHLER ZURÜCKSETZEN AZZERARE TUTTI I CONT. PARZIALI REINTEILAREN COMP. PARTIELS RESTOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW CZĘŚCOWYCH		[FWD, REV] I4 CURRENT DIRECTION I4 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I4 SENS COURANT I4 KIERUNEK PRĄDU I4	
RESET MIN/MAX VALUES MIN/MAX-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MIN/MAX REINTEILAREN VALERS MIN/MAX RESTOWANIE WARTOSCI MIN./MAKS.		[FWD, REV] I5 CURRENT DIRECTION I5 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I5 SENS COURANT I5 KIERUNEK PRĄDU I5	
SET PASSWORD PASSWORT FESTLEGEN IMPOSTARE IL PASSOWORD DEFINIR LE MOT DE PASSE USTAWIENIE HASŁA		[FWD, REV] I6 CURRENT DIRECTION I6 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I6 SENS COURANT I6 KIERUNEK PRĄDU I6	
ACCESS TO METROLOGICAL SETUP ZUGANG ZU DEN HAUPTZEITSTELLUNGEN ACCESSO A PROGRAM. METROL. ACCES A PROGRAM. METROLOG. KONFIGURACJA METROLOGICZNA		[FWD, REV] I7 CURRENT DIRECTION I7 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I7 SENS COURANT I7 KIERUNEK PRĄDU I7	

GROUP/GRUPPE/GRUPPO/GROUPE/GRUPA			
MAIN SETUP HAUPTZEITSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE PRINCIPALE PROGRAMACJA METROLOGICZNA GŁÓWNA KONFIGURACJA		METROLOGICAL SETUP METROLOGISCHE EINSTELLUNGEN PROGRAMMAZIONE METROLOGICA PROGRAMACJA METROLOGICZNA KONFIGURACJA METROLOGICZNA	
ENTER PASSWORD PASSWORT EINGEBEN INSERIRE PASSWORD ENTRER LE MOT DE PASSE WPROWADZENIE HASŁA		[3,4,3, 3.3,2, 2.3,2, 1,2,1] WIRING DIAGRAM SCHEMATA CABLAGGIO MODALITÀ D'INSERIMENTO MODE DE RACCORDEMENT SCHAKŁOWANIE KABLOWE	
MODBUS ADDRESS MODBUS ADRESSE INDIRIZZO MODBUS ADRESSE MODBUS ADRES MODBUS		[140, 250, 630, 1000A] CT PRIMARY IW PRIMÄR PRIMARIO TA PRIMAIRE TC STRONA PRWIERNIWA PRZESŁANKA PRĄDOWEGO	
COMMUNICATION SPEED KOMUNIKATIONSCHWINDIGKEIT VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE VITESSE DE COMMUNICATION SZYBKOŚĆ KOMUNIKACJI		[FWD, REV] I1 CURRENT DIRECTION I1 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I1 SENS COURANT I1 KIERUNEK PRĄDU I1	
[none, odd, even] PARITY BIT PARITÄTSBIT BIT DE PARITÉ BIT PARZYSTOŚCI		[FWD, REV] I2 CURRENT DIRECTION I2 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I2 SENS COURANT I2 KIERUNEK PRĄDU I2	
[1,2] STOP BIT STOPBIT BIT DI STOP BIT D'ARRÊT STOP BIT		[FWD, REV] I3 CURRENT DIRECTION I3 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I3 SENS COURANT I3 KIERUNEK PRĄDU I3	
[5, 8, 10, 15, 20, 30, 40min] DMD INTEGRATION TIME DMD-INTEGRATIONSZEIT TEMPO DI INTEGRAZIONE DMD TEMPS D'INTEGRATION DMD CZAS CAŁKOWANIA DMD		CT pages programmable for CH1, CH2, CH3, CH4 CT-Seiten programmierbar für CH1, CH2, CH3, CH4 Pagine CT programmabili per CH1, CH2, CH3, CH4 Pages CT programmables pour CH1, CH2, CH3, CH4 Strony programowalnych przekładników prądowych dla kanałów CH1, CH2, CH3, CH4	
RESET MAX DMD VALUES MAX DMD-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MAX DMD REINTEILAREN VALERS MAX DMD RESTOWANIE MAK. WARTOSCI DMD		WARNING: Metrolgical setup requires specific password, please read SETUP PAGES chapter for more details. ACHTUNG: Für die messtechnische Einrichtung ist ein spezielles Passwort erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „SETUP-SEITEN“. ATTENZIONE: la configurazione metrologica richiede una password specifica, leggere il capitolo PAGINE DI CONFIGURAZIONE per maggiori dettagli. ATTENTION: La configuration metrologique nécessite un mot de passe spécifique, veuillez lire le chapitre PAGES DE CONFIGURATION pour plus de détails. OSTRZEŻENIE: Konfiguracja metrologiczna wymaga podania określonego hasła, szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale STRONY SETUP (KONFIGURACJA).	
RESET ALL PARTIAL COUNTERS ALLE TEILZÄHLER ZURÜCKSETZEN AZZERARE TUTTI I CONT. PARZIALI REINTEILAREN COMP. PARTIELS RESTOWANIE WSZYSTKICH LICZNIKÓW CZĘŚCOWYCH		[FWD, REV] I4 CURRENT DIRECTION I4 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I4 SENS COURANT I4 KIERUNEK PRĄDU I4	
RESET MIN/MAX VALUES MIN/MAX-WERTE ZURÜCKSETZEN RESET VALORI MIN/MAX REINTEILAREN VALERS MIN/MAX RESTOWANIE WARTOSCI MIN./MAKS.		[FWD, REV] I5 CURRENT DIRECTION I5 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I5 SENS COURANT I5 KIERUNEK PRĄDU I5	
SET PASSWORD PASSWORT FESTLEGEN IMPOSTARE IL PASSOWORD DEFINIR LE MOT DE PASSE USTAWIENIE HASŁA		[FWD, REV] I6 CURRENT DIRECTION I6 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I6 SENS COURANT I6 KIERUNEK PRĄDU I6	
ACCESS TO METROLOGICAL SETUP ZUGANG ZU DEN HAUPTZEITSTELLUNGEN ACCESSO A PROGRAM. METROL. ACCES A PROGRAM. METROLOG. KONFIGURACJA METROLOGICZNA		[FWD, REV] I7 CURRENT DIRECTION I7 STROMODRICHEN DIREZIONE CORRENTE I7 SENS COURANT I7 KIERUNEK PRĄDU I7	

INFO PAGES

Up to 11 pages can be displayed to show details about:

1. Modbus address
2. Communication speed
3. Communication parity
4. Communication stop bits
5. Channel 1 CT primary
6. Channel 2 CT primary
7. Channel 3 CT primary (available only for P44-40CT)
8. Channel 4 CT primary (available only for P44-40CT)
9. Firmware release
10. Firmware checksum
11. LCD test

TECHNICAL FEATURES

GENERAL	
Housing in compliance with	IN 43880
AUXILIARY POWER SUPPLY	
Voltage	100 ~ 277 VAC
Max consumption	1 W, 3 VA
Nominal frequency	50/60 Hz
VOLTAGE	
Nominal value	3x230/400 V ±20%
CURRENT (see OCT-C series CT blocks only)	
Input (RMS value) for CT blocks	100 mV
CT primary according to the used CT block model	140 A = OCT-C-160 250 A = OCT-C-250 630 A = OCT-C-630